UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL CANTON AMBATO

DATOS GENERALES DEL EXPEDIENTE

CAUSA	: N. 18334-2018-00728	POSESION	: 27-02-2024
ACTOR	: Coop. De Ahorro y Crédito San Francisco Ltda.	TÉRMINO	: 15 días
DEMANDADO	: Arcos Arcos Verónica Natalia, Arcos Solis Arnulfo Rosalino.	INICIO	: 28-02-2024

DATOS GENERALES DEL PERITO

NOMBRES Y APELLIDOS: César Gonzalo Padilla Martínez
CEDULA DE CIUDADANIA: 180168717-7
DIRECCION: Rep. Dominicana y Jamaica Cdla. Ingahurco-Ambato
TELEFONOS: 032521195
TELEFONO CELULAR: 0998591808
PROFESION: Ingeniero Civil
N.ACREDITACION: 1933973
FECHA ACREDIT.: 28-08-2023
FECHA VENCIMIE.: 28-08-2025
CORREO ELECTRONICO: ing.cesarpadilla@gmail.com

1.- **OBJETIVO**. - Con la finalidad de realizar el **avaluó** del vehículo aprehendido en la presente causa.

2.- **ANTECEDENTES. -** El vehículo Marca FORD, tipo JEEP, con capacidad para 5 pasajeros, se encuentra en custodia del Sr. Gilbert Sánchez, depositario Judicial designado para esta causa.

3.- **CARACTERISTICAS DEL VEHICULO. -**

- Placas: PSK0170
- Marca: FORD
- Modelo: EXPLORER XLT
- Año de fabricación: 1.997
- Motor: AJU3VP11641
- Capacidad de Pasajeros: 5.
- Carrocería: metálica color verde
- Cilindraje 4.000
- Tipo: JEEP
- Clase: VEHICULO UTILITARIO
- Combustible: Gasolina.
- Tipo de servicio: Uso Particular.
- País: Venezuela.

- El vehículo tipo JEEP, en su parte frontal, foto 1, se encuentra con placas, tiene guardachoque en regular estado, desprendida la pintura, con mascarilla en buen estado, tiene los retrovisores completos, la pintura se encuentra en regular estado, luces y direcciones delanteras completas, todo esto en regular estado, plumas en regular estado.

- La parte posterior foto 2, el guardachoque posterior está en buen estado, direccionales posteriores buenos. Si tiene llanta de emergencia, pluma posterior no tiene.

- La parte lateral foto 3, en el automóvil, la pintura se encuentra regular y deteriorada, con pequeños raspones, las chapas y las manijas de las puertas funcionan, pero están en mal estado, la pintura en el coco del vehículo se encuentra desprendida es decir en mal estado.

- El tablero Foto 4, se encuentra incompleto y en regular estado, la guantera está completa, el sistema de encendido está completo, no tiene radio, los asientos y tapizados se encuentran en regular estado, las puertas en su interior en regular estado, el mecanismo de los asientos funciona.

- El motor, foto 5, se encuentra completo con sus accesorios, se desconoce si funciona, porque la batería se encuentra agotada.

- Las llantas, foto 6, se encuentran con buen labrado, en buen estado, al igual que los aros.

- De todo lo indicado del vehículo, las condiciones actuales son de regular estado.

4.- CONDICIONES ACTUALES DEL VEHICULO. –

DETALLE	DESCRIPCION	CONDICIONES
Pintura	Verde	Regular estado
Carrocería	Completa	Regular estado
Motor	Completo	-
Tablero	incompleto	Regular estado
Radio	No tiene	-
Tapizado asientos	Completo	Regular
Piso cabina con moquetas	completo	Regular
Piso posterior	completo	Regular
Parabrisas delantero	Completo	Bueno
Parabrisas Posterior	Completo	Bueno
Plumas delanteras	Completas	Regular
Luces y Direccionales	Completas	Regular
Espejos Retrovisores	Completas	Regular
Guardachoque frontal	Si tiene	Regular
Guardachoque posterior	Completo	Bueno
Aros	Completo	Buenos
Llantas	Completas	Buenas
Chasis	Completo	Buen estado
Sistema Electrónico	Completo	Regular desconoce
Batería	Si tiene	Agotada
Aire acondicionado	Si tiene	-
Kilometraje	Visible	228.631 Km.
Choque o golpes	No Presenta	-
Interior	completo	Regular

5.- **AVALUO DEL VEHICULO.** – El valor calculado del vehiculo a la presente fecha, el valor del automóvil que detallo es la siguiente:

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
Vehículo FORD EXPLORER 1997	1,00	u	3.142,50	3.142,50

VALOR TOTAL EN USD = 3.142,50

El avalúo total del automotor Marca FORD EXPLRER, tipo JEEP, año 1.997, con las caracteristicas y condiciones anotadas es de TRES MIL CIENTO CUARENTA Y DOS CON 50/100 DÓLARES AMERICANOS.

Para fijar el valor comercial del bien mueble, se ha tomado en cuenta los indices, como es el estudio de mercado, la depreciación del vehículo, el mantenimiento para rodar el vehículo, la capacidad de trabajo, conocimiento del mercado actual comercial, su valoración técnica y mecánica.
La depreciación anual del vehículo, a la fecha actual el valor seria cero dólares.
El estudio de mercado, se ha realizado el método comparativo, de cuatro vehículos, del Mercado Libre, Patio Tuerca, Facebook y Patio de Carros, el promedio y una depreciación del 10% por ser negociales, dando un valor de 4.522,50 dólares.
Gastos para dejar el vehículo en condiciones similares, en relación a los del mercado son 1.380 dólares, dando un valor del avaluó de 3.142,50 dólares.

6.- **ANEXOS.** – Adjunto al presente informe:
- Fotografías del bien mueble
- Copia de la factura.

De esta manera doy cumplimiento a lo dispuesto por usted Sr. Juez.

Atentamente.

Ing. César Padilla Martínez
PERITO
C.I. 1801687177
ACREDITACION N.- 1933973

Sr. Gilbert Sánchez Moreno
DEPOSITARIO JUDICIAL
C.I. 1801494558
Domicilio: Parroquia Unamuncho
Calle: Mateo Panqui s/n Telf. 0987836887
gilbertsanchezdepositariojudicial@hotmail.com