CAUSA
02332-2023-00660

ESTUDIO DE TASACIÓN

BIENES MUEBLES

JUZGADO:	UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL CANTÓN SAN MIGUEL
NÚMERO DE PROCESO:	CAUSA: 02332-2023-00660
ACTOR (ES):	OCAMPO ROJAS BOLIVAR AUGUSTO – REPRESENTANTE LEGAL DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CAMPESINA COOPAC.
DEMANDADO(S):	ANDACHI CABRERA ANGEL GUILLERMO, ORTEGA GUEVARA ROSA MAYBETTY
ACCIÓN / INFRACCIÓN:	COBRO DE PAGARÉ A LA ORDEN
PERITO:	ARQ. YOSSELYN THAYMI GONZALEZ CHICA (Avaluador de bienes muebles, inmuebles y topografía).
N.º ACREDITACIÓN Y VIGENCIA:	13341044 VIGENCIA HASTA EL 2027-05-15
DIRECCIÓN DE CONTACTO Y TELEFONOS:	BABAHOYO (Calle Roldós y baleta y Juan X Marcos) 0968876721
CORREO ELECTRÓNICO:	yosselyn.gonzalez01@outlook.es

ANTECEDENTES

En cumplimiento a la providencia dispuesta por la señora Jueza, mediante sorteo de rigor de fecha viernes, 22 de agosto del 2025, a las catorce horas y cincuenta y nueve minutos, se me nombra perito Avaluador de la presente causa, posesionándome con fecha viernes, 29 de agosto del 2025, a las quince horas y once minutos ante la señora Jueza e infrascrito secretario. De lo cual procedo a realizar mi respectivo informe.

OBJETO DEL INFORME: Realizar la inspección, y avalúo comercial del bien mueble (Vehículo marca DAIHATSU, modelo DELTA V128LHST, de color BLANCO).

1.-BIEN TASADO (Vehículo marca DAIHATSU, modelo DELTA V128LHST, de color BLANCO)

Descripción del Bien objeto de esta tasación:

Datos del Vehículo	
Clase Vehículo:	Camión
Tipo:	Camión
Marca	DAIHATSU
Modelo:	Delta V128LHST
RAMV / CPN:	G00390899
País de origen:	Japón
Servicio:	Uso particular
Color:	Blanco
Placas:	BAD-0214
Año	2007
Nro. De Motor	1799682
Carrocería:	Mixta
Combustible:	Diesel
Cilindraje:	4104
Tipo de peso:	Liviano
Pasajeros:	2
Nro. De ejes:	2
Tonelaje:	3
Datos de Matriculación	
Mes de matriculación:	Mayo
Última matrícula:	11-07-2016
Última revisión:	29-05-2018
Último año autorizado:	2016
Estado:	Inactivo
Fecha vigencia matrícula:	10-07-2021
Fecha de registro:	11-07-2016
Ubicación del Vehículo: San Pablo de Bolívar, parroquia Bilován, recinto El Rodeo, diagonal a la gasolinera.	

AVALUOS Y PERITAJES
ARQ. YOSSELYN THAYMI GONZALEZ CHICA
REGISTRO 13341044

PARTES DE CONSIDERACIONES TÉCNICAS O METODOLOGÍA A APLICARSE.

Para desarrollar el presente avaluó mecánico del vehículo antes detallado se aplicará el método de observación y experiencia obtenida en el trabajo pericial; se detallan los componentes principales del vehículo objeto de avalúo y se utilizara la siguiente simbología para su valoración cualitativa:

M.E= MAL ESTADO

R.E = REGULAR ESTADO

B.E = BUEN ESTADO

S/N = SIN NOVEDAD - OBSERVACIONES

MOTOR Y SUS PARTES

COMPONENTES	M.E	R.E	B.E	OBSERVACIONES
Bases del motor		x		
Tubo de escape		x		
Reservorios de líquidos		x		

SISTEMA DE TRANSMISIÓN

COMPONENTES	M.E	R.E	B.E	OBSERVACIONES
Caja de cambios	x			
Sistema de transmisión		x		

SISTEMA DE SUSPENSIÓN

COMPONENTES	M.E	R.E	B.E	OBSERVACIONES
Amortiguadores		x		
Cauchos de suspensión		x		
Sistema de suspensión posterior		x		

DIRECCIÓN Y FRENOS

COMPONENTES	M.E	R.E	B.E	OBSERVACIONES
Bomba hidráulica de dirección	x			
Rotulas y terminales		x		
Frenos delanteros		x		
Frenos posteriores		x		

SISTEMA ELÉCTRICO

COMPONENTES	M.E	R.E	B.E	OBSERVACIONES
Batería	x			
Motor limpia parabrisas	x			
Guías	x			
Faros		x		
Motor de arranque				No se pudo encender.
Alternador	x			

AVALUOS Y PERITAJES
ARQ. YOSSELYN THAYMI GONZALEZ CHICA
REGISTRO 13341044

CARROCERÍA Y CABINA EN GENERAL

COMPONENTES	M.E	R.E	B.E	OBSERVACIONES
Pintura general		x		
Asientos y tapizados	x			
Parabrisas		x		
vidrios		x		
Parachoques delantero		x		
Puertas		x		Internamente no cuenta con tapizados.
Espejos retrovisores exteriores		x		
Espejos retrovisor interior		x		
Llantas con sus respectivos aros	x			Llantas desgastadas, tubo bajo.
kilometraje				No se pudo verificar.
Radio mascarilla del radio, antena de radio, encendedor de cigarrillos, aire acondicionado				No cuenta con: radio, antena, encendedor de cigarrillo, aire acondicionado.

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS

COMPONENTES	M.E	R.E	B.E	OBSERVACIONES
Extintor de incendios, gato hidráulico, llave de rueda, triangulo de seguridad				No tiene.
Llanta de emergencia con su respectivo aro		x		

3.- ESTADO GENERAL DEL VEHÍCULO:

El vehículo al momento de la visita de inspección (misma que se realizó con la presencia de la señora depositaria Ab. Maria Elena Chiluisa Gómez, quien me llevó al lugar correspondiente), se encontraba dentro de un garaje en una edificación ubicada en San Pablo de Atenas, parroquia Bilován, recinto El Rodeo, diagonal a la gasolinera, el cual de acuerdo a sus características descritas se trata de un camión marca DAIHATSU con balde metálico y de madera que en condiciones generales se encuentra en regular estado.

Condiciones específicas observadas:

- Motor y Funcionamiento: El vehículo no enciende. Se reporta una falla en el sistema de embrague.
- Carrocería posterior (balde): En estado regular, presenta desprendimiento parcial de pintura.
- Puertas interiores: Se encuentran sin forros y muestran notable deterioro.
- Asientos: En estado regular, con deterioro visible causado por el tiempo de inactividad.

- Tablero de mando: Deteriorado, sin posibilidad de comprobar su funcionalidad.

- Llantas: Cuenta con cuatro llantas montadas con sus respectivos aros, de las cuales dos se encuentran ponchadas. Incluye una llanta de repuesto.

- Luces: Las delanteras están en estado regular, mientras que las posteriores presentan daños parciales (roturas).

- Parabrisas y plumas: En estado regular.

- Placas: Se encuentran colocadas tanto delantera como posterior.

Conclusiones y recomendaciones:

El camión presenta desgaste general y falta de mantenimiento, atribuibles al prolongado tiempo de inactividad. Se recomienda una revisión mecánica completa, incluyendo el sistema de embrague, y trabajos de restauración tanto interior como exterior. Además, será necesario realizar las pruebas de funcionamiento una vez que se logre encender el vehículo.

4.- ANÁLISIS DE MERCADO

VALORES REFERENCIALES

Las muestras corresponden a vehículos de similares características en el mercado de compra y venta de vehículos ofertados en el país. De las muestras obtenidas se concluye que este tipo de vehículos según las características actuales y su condición tanto mecánica como de carrocería tienen rangos de negociación entre US$ 2500,00 y US$ 3500,00; dependiendo del estado actual, uso y mantenimiento de estos. Por lo que se determinó un valor promedio de US$ 3000,00

5.- MÉTODOS DE TASACIÓN

5.1. Cálculo del valor del vehículo:

Se aplicará el método Comparativo de Mercado, este se basa en los precios actuales de vehículos usados que se han y se están comercializando en el país, tomando en cuenta los aspectos de oferta y demanda al interior de mercado vehicular.

5.2. Cálculo del valor del vehículo:

Factores de depreciación:

Se determinan por:

- Criterios del tasador de acuerdo con la inspección física en sitio.

- Amortización según antigüedad, vida útil y tipo de vehículo.
- Desgaste físico de recubrimientos e instalaciones.
- Obsolescencia.
- Calidad de mantenimiento de elementos fijos y móviles.

6.- POSIBILIDAD DE VENTA

Actualmente la oferta de este tipo de vehículos tiene una mediana demanda; por lo tanto, se pronostica una venta a mediano plazo. Para el caso fortuito de una comercialización a corto plazo se recomienda aplicar un descuento del 10% del valor comercial indicado.

7.- RESUMEN GENERAL DE TASACIÓN CAMIÓN marca DAIHATSU, modelo DELTA V128LHST

VALORACIÓN DE VEHICULO			
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Camión marca DAIHATSU, modelo DELTA V128LHST	1,00	$ 3.000,00	$ 3.000,00
TOTALES			$ 3.000,00
VALOR COMERCIAL DEL BIEN TASADO			$ 3.000,00

VALOR REALIZACIÓN:
US$ 3000.00
SON: TRES MIL 00/100 DOLARES

Informe que emito en honor a la verdad, el mismo que es apegado a la realidad de los hechos.

Peritaje: 29 de agosto del 2025

Firmado electrónicamente por:
YOSSELYN THAYMI GONZALEZ CHICA
Validar únicamente con FirmaEC

Arq. Yosselyn Thaymi González Chica, Msc.
Perito Avaluador
RP- 13341044

Firmado electrónicamente por:
MARIA ELENA CHILUISA GOMEZ
Validar únicamente con FirmaEC

Ab. María Elena Chiluisa Gómez
Depositario Judicial

Firmado electrónicamente por:
YOSSELYN THAYMI GONZALEZ CHICA
Validar únicamente con FirmaEC